潭南國小辦理校外教學活動租(使)用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表

編號	檢查項目		檢查紀錄	備考
1	行車執照	牌照號碼	890-V7	1至10項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。
2		車號	890-V7	
3		出廠年月日	2015年6月 日	
4		最近檢驗時間	106年10月15日	
5	車輛保險資料	投保公司	華南產物	
6		投保項目及金額	乘客險200萬	
7		保險期限至	105年8月1日	
8		保險證號	39-05001130	
9	駕駛執照	駕照號碼	M121950408	
10		姓名	張[illegible]	
11	駕駛精神狀態	有無酒味	☑無 ☐有	以下各欄由檢查人填寫
12		精神	☑正常 ☐不佳	以目視判別
13	安全門窗是否正常開啟		☑合格 ☐不合格	具安全門者免設安全窗
14	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☑合格 ☐不合格	
15		車窗擊破裝置至少兩具	☑合格 ☐不合格	
16	逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式	☑有 ☐無	可請駕駛或隨車服務人員解說
17		是否有安全編組	☑有 ☐無	
18		有無實施逃生演練	☑有 ☐無	
19	滅火器使用期限是否符合規定		☑合格 ☐不合格	
20	前大燈		☑正常 ☐損壞	
21	尾燈		☑正常 ☐損壞	
22	剎車燈		☑正常 ☐損壞	
23	轉向指示燈(方向燈)		☑正常 ☐損壞	
24	雨刷		☑正常 ☐損壞	
25	喇叭		☑正常 ☐損壞	
26	輪胎外觀		☑正常 ☐不良	
27	有無易燃物品		☑無 ☐有	

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

檢查人簽名：_____ 時間： 年 月 日 時 分

隨車領隊簽名：楊[illegible] 時間：105年10月20日8時0分

潭南國小辦理校外教學活動租(使)用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表

編號	檢查項目		檢查紀錄	備考
1	行車執照	牌照號碼	231-V7	1至10項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。
2		車號 231-V7		
3		出廠年月日	2015年5月15日	
4		最近檢驗時間	2016年5月13日	
5	車輛保險資料	投保公司	華南產險	
6		投保項目及金額	乘客任險	
7		保險期限至	106年2月1日	
8		保險證號	14K3P10P	
9	駕駛執照	駕照號碼	M121256101	
10		姓名	王東和	
11	駕駛精神狀態	有無酒味	☑無 ☐有	以下各欄由檢查人填寫
12		精神	☑正常 ☐不佳	以目視判別
13	安全門窗是否正常開啟		☑合格 ☐不合格	具安全門者免設安全窗
14	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☑合格 ☐不合格	
15		車窗擊破裝置至少兩具	☑合格 ☐不合格	
16	逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式	☑有 ☐無	可請駕駛或隨車服務人員解說
17		是否有安全編組	☑有 ☐無	
18		有無實施逃生演練	☑有 ☐無	
19	滅火器使用期限是否符合規定		☑合格 ☐不合格	
20	前大燈		☑正常 ☐損壞	
21	尾燈		☑正常 ☐損壞	
22	剎車燈		☑正常 ☐損壞	
23	轉向指示燈(方向燈)		☑正常 ☐損壞	
24	雨刷		☑正常 ☐損壞	
25	喇叭		☑正常 ☐損壞	
26	輪胎外觀		☑正常 ☐不良	
27	有無易燃物品		☑無 ☐有	

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

檢查人簽名：簡垂明　　時間：105年10月20日7時10分

隨車領隊簽名：[illegible]　　時間：　年　月　日　時　分

南投縣信義鄉潭南國民小學辦理戶外教學活動租(使)用交通工具
出發前檢查及逃生演練紀錄表

	檢查項目		檢查紀錄	備考
車輛基本資料	行車執照	牌照號碼	166-AJ	1至10項 由駕駛人員填寫 交由檢查人核對
		車號		
		出廠年月日	2004年02月 日	
		最近檢驗時間	106年10月24日	
	強制汽車責任保險	保險期限至	107年6月28日	
		保險證號	19-06C9130122	
	駕駛執照	駕照號碼	L121818(9)	
		姓名	黃大全	
車輛安全資料	安全門	可徒手開啟	☑合格 ☐不合格	具安全門者 免設安全窗
		標示及使用說明清楚	☑合格 ☐不合格	
	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☑合格 ☐不合格	
		車窗擊破裝置至少3具	☑合格 ☐不合格	
	安全門通道	淨空，無座椅無蓋板	☑有 ☐無	
		淨寬32公分以上	☑有 ☐無	
	滅火器	至少2具，前後各一具	☑有 ☐無	
		有效期限	(前)107年6月21日	(後)107年6月21日
	車窗擊破器	至少3具，位置明顯	☑合格 ☐不合格	
		標示清楚，可徒手取用	☑合格 ☐不合格	
	駕駛室上方最前方座椅	距檔風玻璃70公分以上	☑合格 ☐不合格	
		設有欄杆或保護板	☑合格 ☐不合格	
	行李廂	未設置座椅或臥鋪	☑合格 ☐不合格	
	輪胎胎紋	胎紋深度1.6公釐以上	☑合格 ☐不合格	
		膠皮無脫落	☑合格 ☐不合格	
逃生演練	先行講解車輛安全設施及逃生方式		☑有 ☐無	
	實施逃生演練		☑有 ☐無	

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

駕駛員簽名：黃大全　　時間：106年10月26日

檢查人簽名：陳怡汝　　時間：106年10月26日

南投縣信義鄉潭南國民小學辦理戶外教學活動租(使)用交通工具
出發前檢查及逃生演練紀錄表

	檢查項目		檢查紀錄	備考
車輛基本資料	行車執照	牌照號碼	840-XX	1至10項 由駕駛人員填寫 交由檢查人核對
		車號	840-XX	
		出廠年月日	200年8月3日	
		最近檢驗時間	106年06月30日	
	強制汽車責任保險	保險期限至	107年7月2日	
		保險證號	140206AK035215	
	駕駛執照	駕照號碼	M:120694367	
		姓名	陳良德	
車輛安全資料	安全門	可徒手開啟	☑合格 ☐不合格	具安全門者 免設安全窗
		標示及使用說明清楚	☑合格 ☐不合格	
	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☑合格 ☐不合格	
		車窗擊破裝置至少3具	☑合格 ☐不合格	
	安全門通道	淨空，無座椅無蓋板	☑有 ☐無	
		淨寬32公分以上	☑有 ☐無	
	滅火器	至少2具，前後各一具	☑有 ☐無	
		有效期限	(前)108年5月7日	(後)108年5月7日
	車窗擊破器	至少3具，位置明顯	☑合格 ☐不合格	
		標示清楚，可徒手取用	☑合格 ☐不合格	
	駕駛室上方最前方座椅	距檔風玻璃70公分以上	☑合格 ☐不合格	
		設有欄杆或保護板	☑合格 ☐不合格	
	行李廂	未設置座椅或臥鋪	☑合格 ☐不合格	
	輪胎胎紋	胎紋深度1.6公釐以上	☑合格 ☐不合格	
		膠皮無脫落	☑合格 ☐不合格	
逃生演練	先行講解車輛安全設施及逃生方式		☑有 ☐無	
	實施逃生演練		☑有 ☐無	

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

駕駛員簽名：陳良德　　時間：106年10月26日

檢查人簽名：陳怡汝　　時間：106年10月26日

南投縣信義鄉潭南國民小學辦理戶外教學活動租(使)用交通工具
出發前檢查及逃生演練紀錄表

	檢查項目		檢查紀錄	備考
車輛基本資料	行車執照	牌照號碼	462-BB	1至10項 由駕駛人員填寫 交由檢查人核對
		車號		
		出廠年月日	2006年 6月 日	
		最近檢驗時間	106年6月30日	
	強制汽車責任保險	保險期限至	107年9月9日	
		保險證號	17-06C9212993核9	
	駕駛執照	駕照號碼	M121800243	
		姓名	張國海	
車輛安全資料	安全門	可徒手開啟	☑合格 ☐不合格	具安全門者 免設安全窗
		標示及使用說明清楚	☑合格 ☐不合格	
	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☑合格 ☐不合格	
		車窗擊破裝置至少3具	☑合格 ☐不合格	
	安全門通道	淨空，無座椅無蓋板	☑有 ☑無	
		淨寬32公分以上	☑有 ☐無	
	滅火器	至少2具，前後各一具	☑有 ☐無	
		有效期限	(前)108年10月31日	(後)108年10月31日
	車窗擊破器	至少3具，位置明顯	☑合格 ☐不合格	
		標示清楚，可徒手取用	☑合格 ☐不合格	
	駕駛室上方最前方座椅	距檔風玻璃70公分以上	☑合格 ☐不合格	
		設有欄杆或保護板	☑合格 ☐不合格	
	行李廂	未設置座椅或臥鋪	☑合格 ☐不合格	
	輪胎胎紋	胎紋深度1.6公釐以上	☑合格 ☐不合格	
		膠皮無脫落	☑合格 ☐不合格	
逃生演練	先行講解車輛安全設施及逃生方式		☑有 ☐無	
	實施逃生演練		☑有 ☐無	

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

駕駛員簽名：張國海　　時間：106年10月26日

檢查人簽名：教務組長黃鈺涵　　時間：106年10月26日

南投縣信義鄉潭南國民小學辦理戶外教學活動租(使)用交通工具
出發前檢查及逃生演練紀錄表

	檢查項目		檢查紀錄	備考
車輛基本資料	行車執照	牌照號碼	590-55	1至10項由駕駛人員填寫交由檢查人核對
		車號		
		出廠年月日	2013年7月 日	
		最近檢驗時間	2017年4月16日	
	強制汽車責任保險	保險期限至	107年4月14日	
		保險證號	1403-06AC015094	
	駕駛執照	駕照號碼	M121086805	
		姓名	李如平	
車輛安全資料	安全門	可徒手開啟	☑合格 ☐不合格	具安全門者免設安全窗
		標示及使用說明清楚	☐合格 ☐不合格	
	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☐合格 ☐不合格	
		車窗擊破裝置至少3具	☑合格 ☐不合格	
	安全門通道	淨空，無座椅無蓋板	☑有 ☐無	
		淨寬32公分以上	☑有 ☐無	
	滅火器	至少2具，前後各一具	☐有 ☐無	後2具
		有效期限	(前)~~108年10月5日~~	(後)108年10月5日
	車窗擊破器	至少3具，位置明顯	☑合格 ☐不合格	
		標示清楚，可徒手取用	☑合格 ☐不合格	
	駕駛室上方最前方座椅	距檔風玻璃70公分以上	☑合格 ☐不合格	
		設有欄杆或保護板	☑合格 ☐不合格	
	行李廂	未設置座椅或臥鋪	☑合格 ☐不合格	
	輪胎胎紋	胎紋深度1.6公釐以上	☑合格 ☐不合格	
		膠皮無脫落	☑合格 ☐不合格	
逃生演練	先行講解車輛安全設施及逃生方式		☑有 ☐無	
	實施逃生演練		☐有 ☐無	

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

駕駛員簽名：李如平 時間：106年10月26日

檢查人簽名：教務組長黃鈺涵 時間：106年10月26日

潭南國小106學年度第二學期戶外教學 車輛安全檢查表

檢查日期： 107 年 3 月 30 日

	車輛資料	低年級組(魔菇部落)
車輛基本資料	車號	~~177440~~ 597-SS
	出廠年份	年 月
	廠牌	2015.8
	座位數（含駕駛及服務員）	42位 ☑ 與行車執照相符
	已行駛里程	177440 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼： 有效期限： 108 年 2 月 1 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☑ 可徒手開啟 ☑ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☑ 已淨空，無座椅無蓋板 ☑ 淨寬32公分以上
	滅火器	☑ 至少2具，前後各一具 ☑ 有效期限： 107 年 8 月 日
	車窗擊破器	☑ 至少3具，位置明顯 ☑ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☑ 距檔風玻璃70公分以上 ☑ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☑ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☑ 胎紋深度1.6公釐以上 ☑ 膠皮無脫落
檢查人員簽章		黃鈺涵
車主代表簽章		郭義合

附註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站
2. 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

潭南國小106學年度第二學期戶外教學 車輛安全檢查表

檢查日期： 107 年 3 月 30 日

	車輛資料	中高年級組(臺灣穀堡、扇形車庫)
車輛基本資料	車號	斯堪尼亞 376-V7
	出廠年份	2014 年 1 月
	廠牌	
	座位數（含駕駛及服務員）	45 位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	350968 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：108年4月16日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：140307AC008301 有效期限： 108 年 4 月 14 日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	☑ 可徒手開啟 ☑ 標示及使用說明清楚
	安全門通道	☑ 已淨空，無座椅無蓋板 ☑ 淨寬32公分以上
	滅火器	☑ 至少2具，前後各一具 ☑ 有效期限：109 年 3 月 20 日
	車窗擊破器	☑ 至少3具，位置明顯 ☐ 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	☑ 距檔風玻璃70公分以上 ☑ 設有欄杆或保護板
	行李廂	☑ 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	☑ 胎紋深度1.6公釐以上 ☑ 膠皮無脫落
檢查人員簽章		陳怡汝
車主代表簽章		陳志隆

附註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站
2. 出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。